

# **Buraco em calçada que 'engoliu' jovem em Manaus foi causado por vazamento de esgoto, dizem moradores**

Dois motociclistas que passava pelo local pararam para ajudar a vítima. Não há informações sobre o estado de saúde dele. – Foto: Reprodução

Imagens de segurança registraram o momento em que o pedestre caiu na quinta-feira (9).

O buraco que se abriu em uma calçada na Zona Oeste de Manaus e 'engoliu' um jovem que passava no local, na quinta-feira (9), foi provocado por um vazamento de esgoto em uma casa próxima, segundo moradores da região.

Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que o acidente acontece. Veja o vídeo acima.

À Rede Amazônica, moradores da rua Paraguaçu, no bairro Vila da Prata, relataram que uma caixa de esgoto estava vazando e acabou encharcando o solo. Com o acúmulo de água, o barro cedeu e abriu o buraco no momento em que estudantes saíam de uma escola da região.

A Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) informou que equipes estão substituindo a antiga tubulação por manilhas mais modernas e resistentes para garantir a eficiência do sistema de drenagem. O órgão também informou que uma ligação clandestina de esgoto foi identificada.

“Durante a vistoria técnica, foi identificada uma ligação clandestina de esgoto conectada de forma irregular à galeria de drenagem, estrutura destinada apenas ao escoamento de águas

pluviais. O contato com resíduos orgânicos acelera a decomposição dos tubos, comprometendo o sistema e provocando erosões como a registrada no local", diz trecho da nota.

A concessionária Águas de Manaus desmentiu a versão dada pelos moradores e informou que não há rede de esgoto no local onde ocorreu o acidente.

"A empresa reforça que não há relação do sinistro com nenhum serviço da concessionária", conclui a nota.

## 0 acidente

As imagens do acidente mostram o pedestre caminhando pela calçada quando o chão desaba de repente. Ele desaparece no buraco, enquanto dois motociclistas que passavam pelo local param para ajudar.

Segundo a Prefeitura de Manaus, o pedestre sofreu apenas arranhões nos braços e passa bem.

A Polícia Militar informou que foi acionada após o incidente, mas, quando os agentes chegaram, o homem já havia sido retirado do local. A área foi isolada para evitar novos acidentes.

## VEJA VÍDEO:

## LEIA MAIS:

[Câmeras registram momento em que homem afunda em buraco após calçada ceder na Zona Oeste de Manaus](#)

Fonte: G1 AM e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 10/10/2025/16:21:48

O formato de distribuição de notícias do [Jornal Folha do Progresso](#) pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser

assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

- [Clique aqui e nos siga no X](#)
- [Clica aqui e siga nosso Instagram](#)
- [Clique aqui e siga nossa página no Facebook](#)
- [Clique aqui e acesse o nosso canal no WhatsApp](#)
- [Clique aqui e acesse a comunidade do Jornal Folha do Progresso](#)

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:[folhadoprogresso.jornal@gmail.com](mailto:folhadoprogresso.jornal@gmail.com).

**Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.**

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

*Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp: -93- 984046835 (Claro)*  
*-Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail: folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com*